



# Max Paint

Coatings Industrial, Marine, Auto, Buiding

## ترافیک دوجزئی اکریلیک

### MAX-6-35-1-00-6

شناخت فرآورده:

MAX-6-35-1-00-6 رنگ دوجزئی بر پایه رزین اکریلیک است.

داده های فنی:

جلوه :	مات
فام :	بسته به سفارش
جامد حجمی :	۹۶٪ ± ۲
چگالی :	۱/۸ ± ۱ g/cm
ضخامت فیلم خشک :	۳۰۰۰-۱۰۰۰ میکرون
زمان خشک شدن :	30-40 دقیقه در ۲۵ ° C
زمان خشک شدن کامل :	۲۴ ساعت در ۲۵ ° C
پوشش تئوری :	۰/۱-۵ m <sup>2</sup> /kg
پوشش عملی :	بسته به ضریب اتلاف
زمان انبارداری :	۳ ماه در ۲۵ درجه
بسته بندی :	ظروف ۲۵ و 5 کیلوئی

داده های کاربردی:

روش کاربرد :	کاردک
دمای کاربرد :	۵ - ۳۵ ° C
نسبت اختلاط :	رنگ ۱/۱۰ / شتاب دهنده ۲/۲ هاردنر ۱
زمان ژل شدن :	۲۵-۲۰ دقیقه در ۲۵ ° C

موارد کاربرد:

برای مصرف بر روی آسفالت و بتون خصوصاً جهت خط کشی عابرپیاده و سرعت گیرها مناسب می باشد .

ویژگی های اساسی:

- ۱- چسبندگی خوب بر روی آسفالت و بتن
- ۲- مقاومت سایشی و استحکام مکانیکی خوب
- ۳- مقاومت خوب در برابر آب و قلیا
- ۴- قابلیت اجرا با ضخامت بالا جهت مقاصد خاص
- ۵- زمان ماندگاری بالا به میزان ۲ تا ۳ برابر بیشتر نسبت به نوع ترافیک سردپس از اجرا

سیستم پیشنهادی:

- ۱- یک لایه ۳۰۰۰-۱۰۰۰ میکرونی MAX-6-35-1-00-6

V-91/12



## MAX-6-35-1-00-6

## ترافیک دوجزئی اکریلیک

### آماده سازی سطح:

#### ۱- آسفالت:

این سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از هر گونه چربی، گریس، گردوغبار و رطوبت باشد. در صورت لزوم جهت تمیز نمودن سطح از شستشو با آب استفاده گردد. توجه شود که عمر رنگ به کیفیت آسفالت (درصد قیر، نوع ماسه و ...) بستگی دارد.

#### ۲- سطوح بتونی :

اگر بتون تازه باشد باید ۲۸ روز از اعمال بتن گذشته باشد. در صورتیکه بتون قدیمی باشد { }، باید سطح توسط آب شیرین شستشو گردد تا آلایندههایی از قبیل نمکهای تشکیل شده، چربی، گردوغبار، ذرات سست و ناپایدار و ... از سطح آن برطرف گردد. توصیه می گردد در صورت نیاز خصوصاً در مورد بتون های قدیمی از چربیگیرهای قلیایی برای پاک شدن کلیه آلاینده ها استفاده گردد و عملیات شستشو با آب بعد از چربیگیری تکرار گردد. در ادامه به جهت ایجاد زبری مناسب به دو روش شیمیایی و مکانیکی میتوان عمل کرد در روش مکانیکی توسط ابزار مکانیکی power tool زبری مناسب روی سطح ایجاد شده و در نهایت توسط فشار باد عاری از رطوبت و چربی و یا به روش خلا سطح از کلیه ذرات بجا مانده پاک شده و آماده رنگ آمیزی می گردد. در روش شیمیایی زبری سطح توسط اسید های مناسبی بر روی بتون صورت می گیرد (acid pickling) در نهایت سطح با آب شیرین شستشو و پس از خشک شدن آماده رنگ آمیزی می گردد.

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	اسپری مخصوص پاشش رنگ ترافیک	برس	غلطک
درصد تینر	--		--	--	
فشار سرنازل	--		--	--	
قطر سرنازل	--		--	--	
فاصله دست	--		--	--	

### دستورالعمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، ابتدا شتاب دهنده همراه رنگ را بهم بزیند تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند، سپس هاردنر را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده و مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

### نگهداری و حمل و نقل :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخارات رنگ بویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

### نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخارات رنگ بویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

**خطر:** رنگ را حتماً در محیطی که هوا جریان دارد اعمال کنید و از ایجاد هرگونه جرقه جداً خودداری شود.