



MAX-3-04-7-00-6

اپوکسی پرایمر پلی آمید

MAX-3-04-7-00-6 پرایمر دوجزئی برپایه اپوکسی که شامل پیگمنت ضد خوردگی است.

شناخت فرآورده:

داده های فنی:	جلوه :
فام :	طوسی (بسته به سفارش)
حامد حجمی :	۵۸٪ ± ۲
چگالی :	$۱/۷ \pm ۰/۰۵ \text{ gr/cm}^3$
دمای اشتعال :	۲۴°C
ضخامت فیلم خشک :	۶۰ - ۹۰ میکرون
زمان خشک شدن سطحی :	۶ ساعت در ۲۰°C
زمان خشک شدن سطحی :	۲۴ ساعت در ۲۰°C
زمان سخت شدن کامل :	۷ روز در ۲۵°C
پوشش تئوری :	۳/۵-۴/۵ m^2/kg
پوشش عملی :	بسته به ضریب اتلاف
زمان انبارداری :	۱۲ ماه در $۳۰-۱۰^\circ\text{C}$
بسته بندی :	گالن ۶ کیلوئی + ۱ لیتر هاردنر و حلب ۲۴ کیلوئی + ۴ لیتر هاردنر

داده های کاربردی:

روش کاربرد :	اسپری هوا / بدون هوا، برس
دما کاربرد :	$۵۰-۱۰^\circ\text{C}$
نسبت اختلاط :	۱ به ۶
رقیق کننده :	MAX-T-304-2
زمان ژل شدن :	۸-۱۰ ساعت در ۲۰°C
زمان بین دوپوشش :	حداکثر یک هفته
شرایط نگهداری :	در محل خشک و خنک و با تهویه مناسب

موارد کاربرد:

بعنوان پرایمر ضد خوردگی بر روی سطوح فلزی در سیستمهای اپوکسی بکار میرود.

ویژگی های اساسی:

- دارای خاصیت ضد خوردگی مناسب
- مقاومت بالا در برابر آب و مواد شیمیائی
- اولین لایه پوششی مناسب برای سیستمهای مختلف

سیستم پیشنهادی:

- یک لایه ۶۰-۹۰ میکرونی MAX-3-04-7-00-6
- یک لایه ۸۰-۱۰۰ میکرونی MAX-3-04-4-00-6
- یک لایه ۶۰-۸۰ میکرونی رنگهای رویه اپوکسی یا پلی اورتان



MAX-3-04-7-00-6

اپکسی پرایمر پلی امید

آماده سازی سطح:

۱- سطوح آهنی:

سطح آهن را با حلال مناسب شستشو دهید تا عاری از چربی و نمک و هرگونه آلاینده دیگر گردد. سپس زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بروی سطح را با روش بلاستینگ تا درجه ۲.۵ sa (SSPC-SP10) انجام دهید. در سازه های فلزی نقاط جوشکاری شده و گوشه ها (قسمت های زاویه دار) را باید با دقت بیشتری آماده سازی نمود (نقاط جوشکاری شده باید صاف و صیقلی و عاری از هرگونه زائد و تیزی باشند) بعد از انجام زنگ زدایی ذرات حاصل از آماده سازی وسایر آلودگیها را با فشار هوا (بادعاری از رطوبت و چربی) و یا با روش و کیوم (ایجاد خلاء) از روی سطح زدوده و با پارچه تمیز کاملاً خشک نمایند. اعمال لایه اول رنگ (پرایمر) باید حداقل یک ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.

شرط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	غلاتک
درصد تینر	10-12 %	3-5 %	5-7 %	5-7 %
فشار سرنازل	4-5 bar	120 - 150 bar	--	--
قطر سرنازل	1/2-2 mm	0/35 - 0/55 mm	--	--
فاصله دست	30-50 cm	40 -60 cm	--	--

دستور العمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، ابتدا رنگ را بهم بزنید تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند، سپس هاردن را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده و مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد، تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل :

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف درسته و پلمپ شده بدور از رطوبت، آتش، حریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. توصیه میگردد بعد از باز کردن در ظرف، محتویات آن را در کوتاه ترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب انبار ۲۰°C می باشد.

نکات ایمنی :

亨گام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش و تهیه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب و لرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخارات رنگ بویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

توجه : با افزایش دما عمر مغاید مخلوط رنگ و هاردنر کاهش می یابد.

خطر: رنگ را حتماً در محیطی که هوا جریان دارد اسپری کنید و از ایجاد هرگونه جرقه جداً خودداری شود.