



Max Paint

Coatings Industrial, Marine, Auto, Buiding

MAX-2-01-1-00-6

پلی اورتان رویه مات

شناخت فرآورده:

MAX-2-01-1-00-6 رنگ رویه دوجزئی پلی اورتان که با ایزوسیانات آلیفاتیک سخت می شود.

داده های فنی:

جلوه :	مات
فام :	بسته به سفارش
جامد حجمی :	$55\% \pm 2$
چگالی A+B :	$1/55 \pm 1 \text{ gr/cm}^3$
دمای اشتعال :	30°C
ضخامت فیلم خشک :	۶۰-۷۰ میکرون
زمان خشک شدن سطحی :	۲ ساعت در ۲۰ درجه
	۱/۵ ساعت در ۳۵ درجه
زمان خشک شدن کامل :	۵ روز در ۲۰ درجه
	۴ روز در ۳۵ درجه
پوشش تئوری :	$5-4 \text{ m}^2/\text{kg}$
پوشش عملی :	بسته به ضریب اتلاف
زمان انبارداری :	۱۲ ماه در ۲۰ درجه
بسته بندی :	گالن ۶ کیلوئی + ۱ لیتر هاردنر و حلب ۲۴ کیلوئی + ۴ لیتر هاردنر

داده های کاربردی:

روش کاربرد :	اسپری هوا / بدون هوا ، برس
دمای کاربرد :	$5-10^\circ \text{C}$
نسبت اختلاط :	۶ به ۱ وزنی
رقیق کننده :	MAX-T-201
زمان ژل شدن :	۵ ساعت در ۲۰ درجه
زمان بین دوپوشش :	حداقل ۱۶ ساعت
	حداکثر یک هفته
شرایط نگهداری :	در محل خشک و خنک با تهویه مناسب

موارد کاربرد:

بعنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی درجائیکه کار با کیفیت بالا و جالب توجه و مقاومت بالا در برابر خوردگی مورد نیاز باشد بکار میرود. مانند کارخانه های شیمیائی، کاغذسازی، سکوهای ساحلی، پالایشگاهها، پتروشیمی و مخازن

ویژگی های اساسی:

- ۱- مقاومت عالی در برابر خوردگی
- ۲- مقاومت خوب شیمیائی و آب و هوائی
- ۳- ثبات رنگ (ضد U.V) و براقیت عالی
- ۴- چسبندگی عالی روی سطوح آهنی مانند گالوانیزه ، آلومینیوم، مس و ...
- ۵- عدم تمایل به پدیده زرد شدن (Yellowing)
- ۶- امکان اعمال تا دمای 5°C
- ۷- مقاومت در برابر روغنهای معدنی و گیاهی و مواد شیمیایی ملایم

سیستم پیشنهادی:

- ۱- پرایمر و رنگ میانی اپوکسی
- ۲- دو لایه ۳۰ تا ۴۰ میکرونی MAX-2-01-1-00-6

V-94/5

Office: No.15, Bldg.26, Sadeghi allay, west of Sharif industrial university, Azadi St, Tehran

Tel: +98 21 66 00 22 92 - 3 66 08 70 44-6 Fax: + 98 21 66 03 48 25

Factory: 75Km saveh-Tehran Rd, Parandak industrial city. Tel fax: + 98 864 528 30 50

WEB: www.Max-Paint.com

E-Mail: Info@Max-Paint.com



MAX-2-01-1-00-6

پلی اورتان رویه مات

آماده سازی سطح:

۱- سطوح رنگ آمیزی شده:

این سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از هر گونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملاً خشک گردد و اگر مدت زمان زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد زبری مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد.

۲- سطوح آهنی:

سطح آهن را با حلال مناسب شستشو دهید تا عاری از چربی و نمک و هرگونه آلاینده دیگر گردد. سپس زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بر روی سطح را با روشهای مختلف از قبیل بلاستینگ تا درجه sa2.5 (SSPC-SP10) یا بوسیله ابزار مکانیکی تا درجه ISO-St3 (SSPC-SP3) انجام دهید. (بلاستینگ به عنوان بهترین روش پیشنهاد میگردد). در سازه های فلزی نقاط جوشکاری شده و گوشه ها (قسمت های زاویه دار) را باید با دقت بیشتری آماده سازی نمود (نقاط جوشکاری شده باید صاف و صیقلی و عاری از هرگونه زائده و تیزی باشند) بعد از انجام زنگ زدایی ذرات حاصل از آماده سازی و سایر آلودگیها را با فشار هوا (بادعاری از رطوبت و چربی) و یا با روش وکیوم (ایجاد خلاء) از روی سطح زدوده و با پارچه تمیز کاملاً خشک نمایید. اعمال لایه اول رنگ (پرایمر) باید حداکثر یک ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	غلطک
درصد تینر	10-15 %	5-10 %	5-7 %	4-6 %
فشار سرنازل	3-5 bar	140-160 bar	--	--
قطر سرنازل	1/2 - 1/8 mm	0/3-0/5 mm	--	--
فاصله دست	30-50 cm	40-60 cm	--	--

دستورالعمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، ابتدا رنگ را بهم بزیند تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند، سپس هاردنر را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده و مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد، تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل :

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف دربسته و پلمپ شده بدور از رطوبت، آتش، جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. توصیه میگردد بعد از باز کردن در ظرف، محتویات آن را در کوتاهترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب انبار ۲۰ C می باشد.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخارات رنگ بویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

خطر: رنگ را حتماً در محیطی که هوا جریان دارد اسپری کنید و از ایجاد هرگونه جرقه جداً خودداری شود.