



Max Paint

Coatings Industrial, Marine, Auto, Buiding

MAX-6-29-7-09-6

پرایمر سیلیکونی نسوز با پودر روی

MAX-6-29-7-09-6 پوشش مقاوم حرارتی بر پایه رزین سیلیکونی و پودر روی میباشد.

شناخت فرآورده:

داده های فنی:

جلوه :	مات
فام :	طوسی
جامد حجمی :	۳ ± ۵۸٪
چگالی :	۲.۲ ± ۰/۱ gr /cm ³
دمای اشتعال :	۲۳ °C
ضخامت فیلم خشک :	۳۰-۴۰ میکرون
زمان خشک شدن سطحی :	۱ ساعت در ۲۰ درجه
زمان خشک شدن کامل :	۶۰ دقیقه در ۲۰۰ °C - ۳۰ دقیقه در ۲۵۰ °C
پوشش ثنوری :	۴-۵ m ² /kg
مقاومت دمائی :	مداوم ۳۵۰-۴۰۰ درجه
پوشش عملی :	بسته به ضریب اتلاف
زمان انبارداری :	۶ ماه
بسته بندی :	حلب ۲۰ کوارتی

داده های کاربردی:

روش کاربرد :	اسپری هوا/ بدون هوا ، برس
دمای کاربرد :	۵ - ۵۰ °C
نسبت اختلاط :	یک جزئی
رقیق کننده :	MAX-T-629
زمان ژل شدن :	ندارد
زمان بین دوپوشش :	حداقل ۲۴ ساعت
شرایط نگهداری :	در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب

موارد کاربرد:

بعنوان لایه آستری در سیستمهای پوششی حرارتی مقاوم برای حفاظت از مبدلهای حرارتی ، آگزوزها ، سطوح فلزی ، تاسیسات صنعتی و لوله های انتقال مواد و اسکلت فلزی کوره ها که در معرض حرارت زیاد میباشد ، بکار میرود.

ویژگی های اساسی:

- ۱- مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون
- ۲- علاوه بر مقاوم حرارتی از مقاومت محیطی مطلوب برخوردار است
- ۳- تمایل به پوسته شدن در ضخامتهای بالا
- ۴- جهت دستیابی به بالاترین کیفیت بایستی در کوره ۲۰۰ °C قرار گرفته

سیستم پیشنهادی:

- ۱- یک لایه ۳۰-۴۰ میکرونی MAX-6-29-7-09-6
- ۲- یک لایه ۲۰ میکرونی MAX-6-29-1-65-5

V-02/04

Office: No.15, Bldg.26, Sadeghi allay, west of Sharif industrial university, Azadi St, Tehran

Tel: +98 21 66 00 22 92 - 3 66 08 70 44-6 Fax: + 98 21 66 03 48 25

Factory: 75Km saveh-Tehran Rd, Parandak industrial city. Tel fax: + 98 864 528 30 50

WEB: www.Max-Paint.com

E-Mail: Info@Max-Paint.com



MAX-6-29-7-09-6

پرایمر سیلیکونی نسوز با پودر روی

آماده سازی سطح:

۱- سطوح آهنی:

سطح آهن را جهت زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بر روی سطح با روش بلاستینگ تا درجه sa2.5 (SSPC-SP10) انجام دهید. در سازه های فلزی نقاط جوشکاری شده و گوشه ها (قسمت های زاویه دار) را باید با دقت بیشتری آماده سازی نمود (نقاط جوشکاری شده باید صاف و صیقلی و عاری از هرگونه زائده و تیزی باشند) بعد از انجام زنگ زدایی ذرات حاصل از آماده سازی و سایر آلودگیها را با فشار هوا (باد عاری از رطوبت و چربی) و یا با روش وکیوم (ایجاد خلا) از روی سطح زدوده و با پارچه تمیز کاملاً خشک نمایید. **اعمال لایه اول رنگ (پرایمر) باید حداکثر یک ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.** برای دستیابی به بالاترین چسبندگی و زبری سطح ۴۰-۸۰ میکرون توصیه شده است.

غلظت	برس	اسپری بدون هوا	اسپری معمولی	شرایط اعمال
3-5%	3-5%	--	5-8 %	درصد تینر
--	--	--	2-5 bar	فشار سرنازل
--	--	--	1/4 -2 mm	قطر سرنازل
--	--	--	30-50 cm	فاصله دست

دستورالعمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، جزء A و B را به ترتیب به نسبت ۱ به ۲ وزنی مخلوط نمایید. دقت شود که جزء B به A درحین همزدن اضافه گردد، سپس تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده و میکس نمائید تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید. به منظور سخت شدن کامل، رنگ پس از اعمال بایستی در معرض حرارت قرار گیرد.

نگهداری و حمل و نقل :

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف دربسته و پلمپ شده بدور از رطوبت، آتش، جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. توصیه میگردد بعد از بازکردن در ظرف، محتویات آن را در کوتاهترین زمان مصرف نمایید.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخارات رنگ بویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

خطر: رنگ را حتماً در محیطی که هوا جریان دارد اسپری کنید و از ایجاد هرگونه جرقه جداً خودداری شود.