



Max Paint

Coatings Industrial, Marine, Auto, Buiding

MAX-3-05-5-00-3

پوشش آلکادور

MAX-3-05-5-00-3 پوشش سه جزئی بر پایه رزین پلی آمین می باشد .

شناخت فرآورده:

داده های فنی:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| جلوه : | براق |
| فام : | بی رنگ |
| جامد حجمی : | ۶۰٪ ± ۲ |
| چگالی A+B : | ۱/۱ ± ۰/۱ gr /cm ³ |
| دمای اشتعال : | ۳۰ °C |
| ضخامت فیلم خشک : | ۱۰۰۰-۵۰۰۰ میکرون |
| زمان خشک شدن سطحی : | ۸ ساعت در ۲۵ درجه |
| زمان خشک شدن کامل : | ۶ ساعت در ۳۵ درجه ۷ روز در ۲۰ درجه |
| پوشش تئوری : | ۴ روز در ۳۵ درجه |
| پوشش عملی : | وابسته به ضخامت |
| زمان انبارداری : | بسته به ضریب اتلاف |
| بسته بندی: | ۱۲ ماه در ۲۰ درجه بنا به سفارش |

داده های کاربردی:

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| روش کاربرد : | لیسه |
| دمای کاربرد : | ۵۰-۱۰ °C |
| نسبت اختلاط: | A: ۱۵ - B: ۵ - C: ۲/۵ |
| زمان ژل شدن : | ۳۰ دقیقه در ۲۰ درجه |
| زمان بین دوپوشش : | حداکثر یک هفته |
| شرایط نگهداری : | در محل خشک و خنک با تهویه مناسب |

موارد کاربرد:

بعنوان پوشش ترمیم کننده سالن سکوهای بتونی و کاشت میلگرد بکار میرود .

ویژگی های اساسی:

- ۱- مقاومت خوب شیمیایی و آب و هوایی
- ۲- چسبندگی عالی روی سطوح بتونی و فلزی
- ۳- مقاومت در برابر روغن های معدنی و گیاهی و مواد شیمیایی ملایم

سیستم پیشنهادی:

- ۱- پرایمر و سیلر بتون
- ۲- یک لایه ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرونی باکد MAX-3-05-5-00-3

V-00/03



MAX-3-05-5-00-3

پوشش آلکادور

آماده سازی سطح:

۱- سطوح رنگ آمیزی شده:

این سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملاً خشک گردد و اگر مدت زمان زیادی از اعمال رنگ گذشته باشد زبری روی سطح ایجاد گردد.

دستورالعمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، ابتدا رنگ را بهم بزیند تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند، سپس هاردنر را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده و مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد، تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل :

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف دربسته و پلمپ شده بدور از رطوبت، آتش، جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. توصیه میگردد بعد از بازکردن در ظرف، محتویات آن را در کوتاهترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب انبار 20°C می باشد.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخارات رنگ بویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

توجه : با افزایش دما عمر مفید مخلوط رنگ و هاردنر کاهش می یابد.

خطر: رنگ را حتماً در محیطی که هوا جریان دارد اسپری کنید و از ایجاد هرگونه جرقه جداً خودداری شود.